AusLAMP WA DEPLOYMENT SHEET

MOOMBARRIGA GEOSCIENCE

Site #: MBW22 SN: Box 38 Sn 179 Date: 8/3/24

EASTING: 632668.7 NORTHING: 6497700

nT: -10.95 LOCAL START TIME: PM 14:09

HH:MM

BATTERY

No Load: 13.05

w/ Solar panel: 13.96

LEMI: 13.59

DIPOLES	E_x	E_y
Length (m)	100	100
kΩ	0.2	0.2
DC (mV)	3.6	11.1



ELECTRODES	DISTANCE TO Rx	kΩ to GND	mV_{DC} to GND
GND			
N	50		
S	50		
E	50		
W	50		

ZB Assistant: CD, BC

RETRIEVAL SHEET

MOOMBARRIGA GEOSCIENCE

LOCAL DATE: 11/4/24

LOCAL TIME: 1.43

DIPOLES	Ex	E_y
kΩ	0.2	0.2
mV_{DC}	8.9 unstable	unstable

BATTERY

No Load: 13.8

CABLE STATUS (inspect cable prior to packing up site)

Good: No changes

Minor: few nibbles, minor damage shouldn't affect data

Major: casing is damaged, internal wire is damaged

Extreme: cord chewed through or connector missing

Please tick	Good	Minor	Major	Extreme	Notes
Solar Panel	✓				
Mag	✓				
E_x		✓			e line disconnected from pot
E_y	✓				
Central	✓				

Notes:

Technician: ZB Assistant: CD, LD

Office: +61 (0)8 9371 7957

Scanned with CamScanner